

平成 29 ～ 令和 元 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 3 年 3 月 現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						H24年度 未了箇所	備考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		道路管理者			その他						
														警察	国	県	市町	その他	済			継続	その他
1	29	1	川之江小学校	川之江町 川之江 駅裏	川之江駅			○		校門前の道が登校時間帯に通行禁止。抜け道となっており、交通量が多いが、幅が狭い。	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）	8/17					○					都市計画道路の延伸
2	29	2	金生第一小学校	金生町下分 住吉	フォルムかん前		○			細い道から県道に出るときに、左右が見えにくい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	8/17					○	○				
3	29	2	金生第一小学校	金生町下分	山田洋品店			○		近くに都市計画道路が開通してから交通量が多くなった。横断時に危険がある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/17						○				交差点表示「十」
4	29	2	金生第一小学校	金生町下分	山田洋品店から都市計画道路へ出たところ			○		都市計画道路はスピードを出す車があり、信号がなく、横断時に危険である。	その他	指導・監視等	8/17	○							○		通学路変更等検討
5	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店		○			事故が多い交差点。ミラーが北側方向だけ。反対側からの車からも見えるようにミラーを追加してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	2/27					○	○				
6	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店			○		止まれの表示が消えかかっている。道路の路面状態が悪い。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	2/27						○				
7	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店			○		止まれの表示が消えかかっている。道路の路面状態が悪い。	交通規制補修	一時停止	2/27		○						○		市道の舗装に合わせて補修上申予定
8	29	4	上分小学校	上分町高木	宮内紙工前		○			路側帯の白線が消えかかっている。道路幅が急に狭くなっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○			○		県道の舗装工事時に合わせて実施
9	29	4	上分小学校	上分町高木	宮内紙工前		○			路側帯の白線が消えかかっている。道路幅が急に狭くなっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/18					○			○		県道の舗装工事時に合わせて実施
10	29	4	上分小学校	上分町 川之江南 中進入路北側	川之江南中		○			路側帯の白線が消えかかっている。横断歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○			○		県道の舗装工事時に合わせて実施予定
11	29	4	上分小学校	上分町 川之江南 中進入路北側	川之江南中		○			路側帯の白線が消えかかっている。横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道	8/18		○						○		上申済
12	29	4	上分小学校	上分町 県道交差点	ファミリーマート		○			横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	交通規制補修	横断歩道	8/18					○			○		県道の舗装工事時に合わせて実施
13	29	4	上分小学校	上分町 県道交差点	ファミリーマート		○			横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○			○		県道の舗装工事時に合わせて実施
14	29	4	上分小学校	上分町 上分郵便局 交差点	上分郵便局		○			交通量の多い三叉路。信号機がない。横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	8/18		○					○			
15	29	5	南小学校	金田町 本村	合田自動車付近		○		○	木が茂っていて見通しが悪い。	維持管理	草刈り、除草対策	8/17			○				○	○		
16	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 国道11号 バイパス地下道	イオン			○		地下道で、児童の自転車とバイクの衝突事故があった場所である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/18						○		○		
17	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 綿市	ミニストップ			○		横断歩道がなく危険。	交通規制新設	横断歩道	8/18		○					○	○		通学路変更検討

平成 29 ~ 令和 元 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 3 年 3 月 現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						H24年度 未了箇所	備考						
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		警察	道路管理者			対策状況									
															国	県	市町	その他	済			継続	その他				
18	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 妻鳥小学校北側信号			○			横断の青信号に時間が短く、狭い道路に児童が長い列で待っている状態であり危険である。	信号機関係	サイクル変更	8/18	○					○								
19	29	8	松柏小学校	上柏町 高速道路高架下	三島川之江インター			○		高速道路の高架下に道路。見通しが悪く、人通りも少ない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23					○		○							
20	29	8	松柏小学校	下柏町 一貫田11号バイパストンネル	コバック			○		11号バイパス下の地下道。昼間でもうす暗く、人通りが少ない。見通しが悪い。	道路管理者その他	道路照明の設置	8/23					○		○							
21	29	8	松柏小学校	下柏町 小学校前	松柏小学校			○		多くの児童が横断する。交通量が多く、スピードを出している。	信号機関係	新設	8/23	○						○							県道の拡幅工事に合わせて検討予定
22	29	8	松柏小学校	下柏町 小学校前	松柏小学校			○		校門から西方面は道幅が狭く車と接触する危険がある。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/23				○			○							事業中
23	29	8	松柏小学校	松柏小学校 校区内				○	○	道幅が狭く、見通しの悪い場所が多い。交通量も多くスピードを出している車も多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23 2/19						○	○							
24	29	8	松柏小学校	上柏町521付近	ガシレット				○	見通しの悪い狭いクランク状の道路。車から通学児童が見えず、退避スペースもない。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/23						○	○							
25	29	9	三島小学校	三島宮川2丁目交差点	ニシシゲ				○	児童の多くが使用する交差点。朝夕の交通量が多い。歩行者用信号機を要望。	信号機関係	新設	8/23	○							○						設置検討中（令和元年）
26	29	9	三島小学校	三島宮川	前谷管工				○	朝夕の交通量が多い。横断歩道交差点の一方のみであり、消えかかっている。	交通規制新設	横断歩道	8/23	○						○							上申済
27	29	10	中曽根小学校	中曽根町 中田井集会所付近	中田井集会所				○	空き地の道沿いに進入防止の鉄筋があり、子どもがけがをする恐れがある。	その他	その他	8/24						○	○							
28	29	10	中曽根小学校	中曽根町 石床集会所から東方の橋	石床集会所				○	2つの橋がともにガードレールの途切れが大きい。転落の危険がある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/24							○	○						
29	29	10	中曽根小学校	中曽根町 野之首集会所付近	野之首集会所				○	道幅が狭いところがある。スピードを出す車が多い。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/24								○						
30	29	11	中之庄小学校	中之庄町 大谷橋東側三叉路	大谷橋				○	横断歩道がなく、斜め横断になりやすい。外側線が消えている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25							○							
31	29	11	中之庄小学校	中之庄町 大谷橋西側カーブ	大谷橋				○	外側線が消えかかっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25								○						
32	29	11	中之庄小学校	中之庄町 小学校近くの県道	小学校				○	小学校から西側方面は、道幅が狭く、交通量が多いため、車と児童が接触する恐れがある。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/25							○							事業中
33	29	12	寒川小学校	寒川町 小学校近くの旧道	オレンジハイツ				○	交通量が多く、横断歩道がない。	交通規制補修	横断歩道	8/29	○							○						上申済
34	29	12	寒川小学校	寒川町 オークラハイツ付近	オークラハイツ				○	道路が整備され、交通量が増えた。横断歩道はあるが、信号機がない。	信号機関係	新設	8/29	○							○						事業中

平成 29 ～ 令和 元 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 3 年 3 月 現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						H24年度 未了箇所	備 考					
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他			済	継続	その他		
																国	県	市町								
35	29	12	寒川小学校	寒川町 オークラ ハイツ付近	オークラハイツ			○		道路が整備され、交通量が増えた。横断歩道はあるが、信号機がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29					○								
36	29	13	豊岡小学校	豊岡町 国道11号 横断歩道 4ヶ所		○				横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	交通規制補修	横断歩道	8/29	○												上申済
37	29	14	新宮小学校	新宮町宮川橋付近			○			山道で、特に雨の時は滑り、また、落石の危険がある	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	2/27					○								
38	29	16	小富士小学校	高架近く交差点付近				○		交通量も多く、路側帯の幅も狭い。見通しも悪い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/22						○							
39	29	16	小富士小学校	土居町	ローソン			○		国道から北側へ踏切の先までの間だけ、他の区間と比べて歩道が整備されていない。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/22							○						H29年度より事業中
40	29	16	小富士小学校	土居町	ローソン			○		横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	2/22	○												補修上申予定
41	29	17	北小学校	土居町蕪崎	北保育所				○	道幅が狭く、グリーンベルトがない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25							○						
42	29	18	土居小学校	土居小学校前交差点				○		登校時、交通量が多く、横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道	8/30	○												上申済
43	29	18	土居小学校	土居町土居文化会館北側道路				○	○	道路が拡幅され、車のスピードが上がり危険な状況である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	2/19							○	○					土居文化会館北側までカラー化済
44	29	18	土居小学校	土居町下畑野地区					○	生活道路で交通量が多いが水路のグレーチングがない所や舗装が非常に傷んでいるところがある。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	2/19													R1から事業継続中
45	29	19	関川小学校	関川郵便局前・石原集会所前交差点		○			○	国道の外側線が消えかかっている。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/30	○												
46	29	19	関川小学校	上北野集会所前					○	水はけが悪いため、雨が降ると水がたまり、通行に支障がある。	その他	その他	8/30								○					
1	30	3	金生第二小学校	金生町山田井川の 桜木橋より一つ下 流の橋までの間					○	川沿いにガードレールがなく、児童が落下する危険がある。	道路管理者その他	その他	5/28								○	○				河川管理道
2	30	7	妻鳥小学校	県道上分三島線と ヘアゾーン・ガイ ズの間					○	側溝にグレーチングを設置し道幅が広がったが、その上を車が通行し、児童と接触する危険がある。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/28													
3	30	12	寒川小学校	中部地区の通学路 となっている市道					○	道幅が狭く、歩道がない。通勤車両も多く通行しており、危険である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/30													(施工中)
4	30	12	寒川小学校	西部地区の通学路 となっている市道					○	歩道がなく、車両が通過するときに危険である。また、三叉路など見通しが悪いところも多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/30													(施工中)
5	30	15	長津小学校	国道11号線津根交 差点から北へ向か う道路					○	スピードを上げて通る車も多く児童が横断する時に危険である。横断歩道が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	5/30	○												路面標示、カーブミラー等の対策を検討。

平成 29 ~ 令和 元 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 3 年 3 月 現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備 考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他				
																国	県	市町						その他	
6	30	1	川之江小学校	川之江町大門セイワマンション前					○		大雨によるがけ崩れ後の復旧工事ができていない	その他	指導・監視等	9/27	○						○	○			
7	30	2	金生第一小学校	金生町下分アンジェとカネマツの間の通り					○		道幅が狭いが、車や高校生の自転車など交通量が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27							○	○			
8	30	2	金生第一小学校	金生町下分					○		道幅が非常に狭く、ブロックが劣化している。	その他	その他	9/27							○	○			道路改良
9	30	2	金生第一小学校	金生町山田井 宇野動物病院前の道路					○		道幅が広い道路で、車のスピードが出やすいが、歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27							○	○			
10	30	3	金生第二小学校	金生町山田井表表橋付近のガードレール					○		ガードレールが劣化して錆びており、児童が触れるとけがをする恐れがある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	9/27							○	○			
11	30	4	上分小学校	上分町植下げの松					○		通学路に面したブロック塀の劣化やひび割れがある。	その他	その他	9/28							○	○			
12	30	5	南小学校	金田町金川353-6の西の交差路					○	○	出会い頭にぶつかりそうになる。ストップマークの表示を希望。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	9/20							○	○			
13	30	5	南小学校	金田町半田公会堂東の192号線沿い					○		柿の木が道路まで伸びてきている。	その他	指導・監視等	9/20							○	○			
14	30	7	妻鳥小学校	平木1区と4区の県道123号線					○		幅員が狭く歩道もない上、通勤時の車両の通行が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27							○	○			
15	30	8	松柏小学校	下柏町 伊藤工務店から南 交差点					○		死角があり、道路を渡る際、横断歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27							○	○			
16	30	9	三島小学校	三島中央五丁目上分三島線 フクダ写真館～コモダカメラ					○		歩道がなく、登下校時の交通量も多く危険である。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	9/27							○	○			
17	30	10	中曽根小学校	中曽根町 総合警備保障近くの三叉路					○		ガードレールが不十分であり、子どもの落下が心配される。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	9/28							○	○			
18	30	10	中曽根小学校	中曽根町 八木接骨院近く					○		道路沿道の林から、木やつたが道路にせり出している。	その他	その他	9/28							○	○			
19	30	10	中曽根小学校	中曽根町溝又交差点の北西。パン屋近くの細い道。					○		集団登校の集合場所になっているが、道が狭く、見通しが悪い。車と子どもとの事故が心配である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	9/28							○	○			飛び出し注意の路面シール貼付
20	30	10	中曽根小学校	中曽根町 中田井の南北へ抜ける道					○		通学路になっているが、交通量が多いうえに速度を出している車が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/28							○	○			
21	30	14	新宮小学校	新宮第二分団北側 (写真①)～宮川橋西側まで					○		学校近くの道で、幅員が狭く、危険である。グリーンベルト設置を希望する。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27							○	○			
22	30	16	小富士小学校	土居町小林の踏切南側の新設道路					○		東西に道路を拡張中だが、南北に通学路が通っており、開通した場合の安全面が心配。交差点に通学路の表示新検討	その他	その他	9/28							○	○			上申済







平成 29 ～ 令和 元 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 3 年 3 月 現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他				
																国	県	市町						その他	
45	元	16	小富士小学校	土居町小林	小林駐在所東側交差点				○	家屋の塀により見通しが悪く、スピードを出す車両もある	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/22	○				○							横断歩道補修
46	元	16	小富士小学校	土居町小林	小林集会所付近				○	家屋の塀により見通しが悪い	交通規制補修	一時停止	8/22	○						○					道路反射鏡設置検討
47	元	17	北小学校	土居町天満	藤田青果選果場付近				○	交通量が多いが、交差点の信号待ち時の待機場所が狭い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26												防護柵検討
48	元	17	北小学校	土居町蕪崎	バン屋ミニオンミニオン付近				○	交通量の多い県道だが、横断歩道がない	その他	その他	8/26	○											通学路変更検討 (令和元年現在通学路外)
49	元	17	北小学校	土居町蕪崎	蕪崎郵便局付近交差点				○	交通量が多いが、交差点の信号待ち時の待機場所が狭い	歩車道境界の明示	車道分離標（ラバーポール）の設置	8/26												待機場所拡幅検討
50	元	18	土居小学校	土居町入野	土居文化会館北側道路				○	道路の拡張により速度の速い車両が増えた	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26	○											速度規制検討 (H29から継続・土居文化会館北側までカラー化済)
51	元	18	土居小学校	土居町北野	大谷橋付近				○	橋の歩行用部分が狭い	その他	その他	8/26												歩道の設置検討
58	元	18	土居小学校	土居町土居	市道北野土居線、土居本道線交差点				○	横断歩道や停止線が消えかけており、交差点侵入速度が速い	交通規制補修	横断歩道	11/26	○											交通規制補修 交差点部のカラー化
52	元	19	関川小学校	土居町上野	関川郵便局前交差点				○	見通しが悪く、交通マナーの悪い車両がある	交通規制補修	一時停止	8/20	○											カーブミラー角度修正
53	元	19	関川小学校	土居町上野	石原集会所前交差点	○				交通マナーの悪い車両がある	その他	指導・監視等	8/20	○	○										
54	元	19	関川小学校	土居町上野	石原集会所前交差点から北側				○	高低差のある水路にガードレール等がない	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/20												
55	元	19	関川小学校	土居町北野	高曽根ごみステーション近く				○	停止線が消えている	交通規制補修	一時停止	8/20	○											
56	元	19	関川小学校	土居町北野738付近	馬渡橋				○	橋の手すりが低い	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/20												H30継続 防災
57	元	19	関川小学校	土居町北野738付近	馬渡橋北				○	補強されていない個人所有のブロック塀がある	その他	その他	8/20	○											防災

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。