

令和2年度通学路安全対策箇所一覧

令和3年3月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況			H24年度 未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		委員会	警察	国	県	市町	その他	済	継続	その他				
1	寒川小学校	寒川町	裏門西側、セイワマンション			○		田との高低差があり転落の恐れがある	道路管理者その他	その他	7/14					○		○						ガードパイプ設置
2	寒川小学校	寒川町	寒川保育園			○		歩道の舗装が荒れており、つまづきやすくなっていて危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	7/14					○		○						
3	豊岡小学校	豊岡町	小学校東側の通学路。国道11号の歩道橋までの間			○		道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14					○		○						
4	関川小学校	土居町上野	学校から関川公民館			○		道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14					○		○						
5	関川小学校	土居町北野	関川の北側通学路			○		道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がなく、交通量も多く危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14					○		○						
6	松柏小学校	村松町	県道金生三島線 清水薬局		○			一部が拡幅され交通量も多いが、狭いまの部分が危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	3/2				○		○							

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。