

令和3年度通学路安全対策箇所一覧

令和5年3月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実 施 日	対応機関						対策状況			H24年度 未了箇 所	備考	
		住所	目 標 物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内容		委員 会	警 察	道路管理者				済	継 続	そ の 他			
1	金生第一小学校	金生町下分	山田井橋				○	山田井橋南西の道路を通る車両が多く、横断歩道・停止線も薄くなっている	交通規制補修	横断歩道	8/25		○				○		○				横断歩道 外側線補修・グリーンベルト
2	金生第一小学校	金生町下分	グラウンド北側				○	道幅が狭く、園児の送迎などにより登下校時の交通量も多い	その他	指導・監視等	9/21						○	○	○				歩き方の指導により対応
3	金生第二小学校	金生町山田井	スリット三幸・荒神社			○		登校時間に車両走行が多いが、横断歩道が消えかかっている	交通規制補修	横断歩道	8/25		○						○				
4	上分小学校	上分町	元多田外科前の横断歩道			○	○	県道124号は交通量が多く、スピードも速く、見通しも悪い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/24		○				○		○				横断歩道 HIT0病院への道を含めた路面へのカラー標示
5	南小学校	金田町金川	大久保新立1号線					○	斜面が急で雨天時に滑る危険性がある	その他	指導・監視等	8/24						○	○				
6	南小学校	金田町金川	土佐北街道三叉路					○	三叉路のため出会い頭に接触しうになる	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/24							○	○			通学路注意標識
7	妻鳥小学校	妻鳥町	市民文化ホール横地下道					○	11号バイパス下の地下道が、昼間でも暗く、防犯上危険を感じる	道路管理者その他	道路照明の設置	8/26						○		○			防犯 LED灯へ交換
8	妻鳥小学校	妻鳥町	市民文化ホールを下った道が県道124号にあたる場所					○	交通量が多く、走行速度も速い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/26			○			○					路面標示（減速路面標示：破線） 路面への速度表示
9	妻鳥小学校	妻鳥町	ミニストップ横、平木中上線と県道交差部					○	道路が窪んでおり雨天時に横断歩道上に水がたまり、横断歩道上を歩けない	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/26						○		○			
10	妻鳥小学校	妻鳥町	新浜平木線					○	道が細いが、白線等歩車分離するものがない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26						○		○			
11	松柏小学校	下柏町	善法寺					○	○	交通量が多く、横断時止まってくれない。また、見通しも悪い	その他	指導・監視等	8/18			○			○	○			学校、警察による見守り強化
12	三島小学校	三島宮川	三島図書館					○	カーブのため見通しが悪いが、横断歩道がない	交通規制新設	横断歩道	8/18			○				○				
13	中曽根小学校	中曽根町	上秋則集会所					○	見通しが悪く、設置されているカーブミラーで確認がしづらい	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/18						○		○			
14	中曽根小学校	中曽根町	井原工業社員寮					○	グリーンベルトが橋で終わっている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18						○		○			
15	中曽根小学校	中曽根町	溝又地区バイパス側道、バン屋					○	路面標示が消えかかっている	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/18							○	○			
16	中曽根小学校	中曽根町	中田井集会所					○	水路に蓋がなく危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/18							○		○		隅切り部の蓋掛け（西側）

令和3年度通学路安全対策箇所一覧

令和5年3月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況			H24年度 未了箇所	備考
		住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		委員会	警察	道路管理者 国	県	市町	その他	済	継続	その他		
17	中之庄小学校	中之庄町	JA跡地付近		○			グリーンベルトもなく通行する車両の速度も速い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18		○		○				○			速度超過警戒強化
18	中之庄小学校	中之庄町	ドラッグストアmac			○		抜け道として利用する車両が多く横断時に危険	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/18					○		○				
19	寒川小学校	寒川町	寒川中部			○		通学する児童が多いが、グリーンベルトが途中で終わっている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/19					○			○			事業中
20	寒川小学校	寒川町	学校下県道（東部方面）		○			道幅が狭く交通量も多い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/19				○			○				
21	新宮小学校	新宮町	新宮中学校			○		橋の排水が悪く、冬季は凍るため危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/26					○		○				
22	長津小学校	土居町津根	赤星駅から北の交差点			○		見通しが悪く、交通量も多い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/30		○			○		○				優先道路の明確化 カラー化済
23	長津小学校	土居町津根	2188番地付近			○		交差点でも車両のスピードが速い	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/30					○			○			
24	小富士小学校	土居町中村	中村集会所					交差点だが、確認がしづらい	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/27					○			○			交差点「ト」表示
25	土居小学校	土居町土居	土居小学校東側交差点			○		交通量が多く、車両の速度も速く危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/27					○			○			
26	土居小学校	土居町入野	ユーホール西	○		○		国道横断時、信号待ちをする場所がない。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/27			○		○		○				
27	土居小学校	土居町土居	土居中北側農免道路			○		交通量が多いが、横断歩道の線が消えかかっている	交通規制補修	横断歩道	8/27		○			○		○				舗装補修
28	関川小学校	土居町上野	関川公民館東から木の川方面			○		夏場でも夕暮れ以降は暗く、街灯もない箇所がある	その他	その他	8/30					○	○		○	○		防犯 通学路変更検討
29	関川小学校	土居町上野	関川郵便局			○		市道沿いの倉庫が老朽化しており危険	その他	その他	8/30						○	○				現状で倒壊等の危険なし
30	関川小学校	土居町上野	馬渡橋から歩道橋の防火水槽横倉庫			○		家屋が老朽化しており危険	その他	その他	8/30						○	○				地元により撤去
31	関川小学校	土居町上野	上野交差点	○				交通量も多く、信号の変わり際に強引な侵入もあり危険	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/30			○				○				

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。