

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽 出 年 度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合 同 点 検 実 施 日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備 考		
				住所	目標物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内容		警 察	道路管理者			そ の 他	済	継 続	そ の 他				
1	29	1	川之江小学校	川之江町 川之江 駅裏	川之江駅			○		校門前の道が登校時間帯に通行禁止。抜け道となっており、交通量が多いが、道幅が狭い。	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）	8/17					○			○				都市計画道路の延伸
2	29	2	金生第一小学校	金生町下分 住吉	フォルムかん前		○			細い道から県道に出るときに、左右が見えにくい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	8/17						○	○					
3	29	2	金生第一小学校	金生町下分	山田洋品店			○		近くに都市計画道路が開通してから交通量が多くなった。横断時に危険がある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/17					○		○				交差点表示「十」	
4	29	2	金生第一小学校	金生町下分	山田洋品店から都市計画道路へ出たところ			○		都市計画道路はスピードを出す車があり、信号がなく、横断時に危険である。	その他	指導・監視等	8/17	○						○				通学路変更等検討	
5	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店		○			事故が多い交差点。ミラーが北側方向だけ。反対側からの車からも見えるようにミラーを追加してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	2/27						○	○					
6	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店			○		止まれの表示が消えかかっている。道路の路面状態が悪い。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	2/27						○		○				
7	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店			○		止まれの表示が消えかかっている。道路の路面状態が悪い。	交通規制補修	一時停止	2/27		○						○				
8	29	4	上分小学校	上分町高木	宮内紙工前		○			路側帯の白線が消えかかっている。道路幅が急に狭くなっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○			○				
9	29	4	上分小学校	上分町高木	宮内紙工前		○			路側帯の白線が消えかかっている。道路幅が急に狭くなっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/18					○			○				
10	29	4	上分小学校	上分町 川之江南 中進入路北側	川之江南中		○			路側帯の白線が消えかかっている。横断歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○			○				
11	29	4	上分小学校	上分町 川之江南 中進入路北側	川之江南中		○			路側帯の白線が消えかかっている。横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道	8/18		○						○				
12	29	4	上分小学校	上分町 県道交差点	ファミリーマート		○			横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	交通規制補修	横断歩道	8/18					○			○				
13	29	4	上分小学校	上分町 県道交差点	ファミリーマート		○			横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○			○				
14	29	4	上分小学校	上分町 上分郵便局交差点	上分郵便局		○			交通量の多い三叉路。信号機がない。横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	8/18		○						○				
15	29	5	南小学校	金田町 本村	合田自動車付近	○			○	木が茂っていて見通しが悪い。	維持管理	草刈り、除草対策	8/17			○				○	○				
16	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 国道11号 バイパス地下道	イオン			○		地下道で、児童の自転車とバイクの衝突事故があった場所である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/18					○			○				

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽 出 年 度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合 同 点 検 実 施 日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備 考			
				住所	目標物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内容		教 育 委 員 会	警 察	道路管理者			其 他	済	継 続			そ の 他		
17	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 綿市	ミニストップ			○		横断歩道がなく危険。	交通規制新設	横断歩道	8/18		○				○	○					見守り活動強化	
18	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 妻鳥小学校北側信号				○		横断の青信号に時間が短く、狭い道路に児童が長い列で待っている状態であり危険である。	信号機関係	サイクル変更	8/18		○				○							
19	29	8	松柏小学校	上柏町 高速道路高架下	三島川之江インター			○		高速道路の高架下に道路。見通しが悪く、人通りも少ない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23					○		○						
20	29	8	松柏小学校	下柏町 一貫田11号バイパス下トンネル	コバック			○		11号バイパス下の地下道。屋間でもうす暗く、人通りが少ない。見通しが悪い。	道路管理者その他	道路照明の設置	8/23					○		○						
21	29	8	松柏小学校	下柏町 小学校前	松柏小学校			○		多くの児童が横断する。交通量が多く、スピードを出している。	信号機関係	新設	8/23		○					○						
22	29	8	松柏小学校	下柏町 小学校前	松柏小学校			○		校門から西方面は道幅が狭く車と接触する危険がある。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/23					○			○				事業中	
23	29	8	松柏小学校	松柏小学校 校区内				○	○	道幅が狭く、見通しの悪い場所が多い。交通量も多くスピードを出している車も多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23 2/19					○	○			○			事業中	
24	29	8	松柏小学校	上柏町521付近	ガジェット			○		見通しの悪い狭いクランク状の道路。車から通学児童が見えず、退避スペースもない。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/23					○		○						
25	29	9	三島小学校	三島宮川2丁目交差点	ニシシゲ			○		児童の多くが使用する交差点。朝夕の交通量が多い。歩行者用信号機を要望。	信号機関係	新設	8/23		○						○					
26	29	9	三島小学校	三島宮川	前谷管工			○	○	朝夕の交通量が多い。横断歩道交差点の一方のみであり、消えかかっている。	交通規制新設	横断歩道	8/23		○						○					
27	29	10	中曽根小学校	中曽根町 中田井集会所付近	中田井集会所			○		空き地の道沿いに進入防止の鉄筋があり、子どもがけがをする恐れがある。	その他	その他	8/24						○	○						
28	29	10	中曽根小学校	中曽根町 石床集会所から東方面の橋	石床集会所			○		2つの橋がともにガードレールの途切れが大きい。転落の危険がある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/24					○		○						
29	29	10	中曽根小学校	中曽根町 野之首集会所付近	野之首集会所			○		道幅が狭いところがる。スピードを出す車が多い。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/24					○		○						
30	29	11	中之庄小学校	中之庄町 大谷橋東側三叉路	大谷橋			○		横断歩道がなく、斜め横断になりやすい。外側線が消えている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25					○		○						
31	29	11	中之庄小学校	中之庄町 大谷橋西側カーブ	大谷橋			○		外側線が消えかかっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25					○		○						
32	29	11	中之庄小学校	中之庄町 小学校近くの県道	小学校			○		小学校から西側方面は、道幅が狭く、交通量が多いため、車と児童が接触する恐れがある。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/25					○			○				事業中	

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		実施日 合同点検	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		警察 教育委員会	道路管理者 国 県 市町 その他	済	継続	その他							
33	29	12	寒川小学校	寒川町 小学校近くの旧道	オレンジハイツ			○		交通量が多く、横断歩道がない。	交通規制補修	横断歩道	8/29		○					○					
34	29	12	寒川小学校	寒川町 オークラハイツ付近	オークラハイツ			○		道路が整備され、交通量が増えた。横断歩道はあるが、信号機がない。	信号機関係	新設	8/29		○					○					
35	29	12	寒川小学校	寒川町 オークラハイツ付近	オークラハイツ			○		道路が整備され、交通量が増えた。横断歩道はあるが、信号機がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29					○		○					
36	29	13	豊岡小学校	豊岡町 国道11号横断歩道 4ヶ所		○				横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	交通規制補修	横断歩道	8/29		○					○					
37	29	14	新宮小学校	新宮町宮川橋付近				○		山道で、特に雨の時は滑り、また、落石の危険がある	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	2/27					○			○				
38	29	16	小富士小学校	高架近く交差点付近				○		交通量も多く、路側帯の幅も狭い。見通しも悪い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/22						○		○				
39	29	16	小富士小学校	土居町	ローソン		○			国道から北側へ踏切の先までの間だけ、他の区間と比べて歩道が整備されていない。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/22					○			○				H29年度より事業中
40	29	16	小富士小学校	土居町	ローソン		○			横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	2/22		○					○					
41	29	17	北小学校	土居町蕪崎	北保育所			○		道幅が狭く。グリーンベルトがない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25						○		○				
42	29	18	土居小学校	土居小学校前交差点				○		登校時、交通量が多く、横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道	8/30		○					○					
43	29	18	土居小学校	土居町土居文化会館北側道路			○	○		道路が拡幅され、車のスピードが上がり危険な状況である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	2/19					○	○		○				
44	29	18	土居小学校	土居町下畑野地区				○		生活道路で交通量が多いが水路のグレーチングがない所や舗装が非常に傷んでいるところがある。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	2/19						○			○			R1から事業継続中
45	29	19	関川小学校	関川郵便局前・石原集会所前交差点		○		○		国道の外側線が消えかかっている。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/30	○						○					
46	29	19	関川小学校	上北野集会所前					○	水はけが悪いため、雨が降ると水がたまり、通行に支障がある。	その他	その他	8/30						○		○				
1	30	3	金生第二小学校	金生町山田井川の桜木橋より一つ下流の橋までの間					○	川沿いにガードレールがなく、児童が落下する危険がある。	道路管理者その他	その他	5/28							○	○				河川管理道
2	30	7	妻鳥小学校	県道上分三島線とヘアーズン・ガイズの間				○		側溝にグレーチングを設置し道幅が広がったが、その上を車が通行し、児童と接触する危険がある。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/28							○		○			

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽 出 年 度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合 同 点 検 日	対応機関					対策状況				H24年度 未了箇所	備 考	
				住所	目標物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内容		警 察	道 路 管 理 者	国	県	市 町	そ の 他	済	継 続	そ の 他			
3	30	12	寒川小学校	中部地区の通学路 となっている市道				○	道幅が狭く、歩道がない。通 勤車両も多く通行しており、 危険である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/30					○			○					(事業中)
4	30	12	寒川小学校	西部地区の通学路 となっている市道				○	歩道がなく、車両が通過する ときに危険である。また、三 叉路など見通しが悪いところ も多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/30					○		○						
5	30	15	長津小学校	国道11号線津根交 差点から北へ向か う道路				○	スピードを上げて通る車も多 く児童が横断する時に危険で ある。横断歩道が消えかけて いる。	交通規制補修	横断歩道	5/30		○			○		○						
6	30	1	川之江小学校	川之江町大門セイ ワマンション前				○	大雨によるがけ崩れ後の復旧 工事ができていない	その他	指導・監視等	9/27	○					○	○		○				
7	30	2	金生第一小学校	金生町下分アン ジェとカネマツの 間の通り				○	道幅が狭いが、車や高校生の 自転車など交通量が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27					○		○						
8	30	2	金生第一小学校	金生町下分				○	道幅が非常に狭く、ブロック が劣化している。	その他	その他	9/27					○		○					道路改良	
9	30	2	金生第一小学校	金生町山田井 宇 野動物病院前の道 路				○	道幅が広い道路で、車のス ピードが出やすいが、歩道が ない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27					○		○						
10	30	3	金生第二小学校	金生町山田井表 表橋付近のガード レール			○		ガードレールが劣化して錆び ており、児童が触れるとけが をする恐れがある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護 柵、舗装等）の修繕	9/27					○		○						
11	30	4	上分小学校	上分町櫛下げの松				○	通学路に面したブロック塀の 劣化やひび割れがある。	その他	その他	9/28						○	○						
12	30	5	南小学校	金田町金川353ー6 の西の交差路				○	出会い頭にぶつかりそうにな る。ストップマークの表示を 希望。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	9/20					○		○						
13	30	5	南小学校	金田町半田公会堂 東の192号線沿い		○			柿の木が道路まで伸びてきて いる。	その他	指導・監視等	9/20			○			○							
14	30	7	妻鳥小学校	平木 1 区と 4 区の 県道 1 2 3 号線			○		幅員が狭く歩道もない上、通 勤時の車両の通行が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27				○			○						
15	30	8	松柏小学校	下柏町 伊藤工務 店から南 交差点				○	死角があり、道路を渡る際、 横断歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27					○		○						
16	30	9	三島小学校	三島中央五丁目上 分三島線 フクダ写真館～コ モダカメラ			○		歩道がなく、登下校時の交通 量も多く危険である。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	9/27				○				○					
17	30	10	中曽根小学校	中曽根町 総合警備保障近く の三叉路				○	ガードレールが不十分であり、 子どもの落下が心配される。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護 柵、舗装等）の修繕	9/28					○			○					
18	30	10	中曽根小学校	中曽根町 八木接骨院近く				○	道路沿道の林から、木やつた が道路にせり出している。	その他	その他	9/28						○	○						

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽 出 年 度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		実 施 日	合 同 点 検	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇 所	備 考		
				住所	目 標 物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内 容			道路管理者				済	継 続	そ の 他					
															警 察	国	県	市 町				そ の 他				
19	30	10	中曽根小学校	中曽根町溝又交差点の北西。パン屋近くの細い道。				○	集団登校の集合場所になっているが、道が狭く、見通しが悪い。車と子どもとの事故が心配である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	9/28						○	○						飛び出し注意の路面シール貼付	
20	30	10	中曽根小学校	中曽根町中田井の南北へ抜ける道				○	通学路になっているが、交通量が多いうえに速度を出している車が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/28						○		○						
21	30	14	新宮小学校	新宮第二分団北側(写真①)～宮川橋西側まで				○	学校近くの道で、幅員が狭く、危険である。グリーンベルト設置を希望する。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27						○		○						
22	30	16	小富士小学校	土居町小林の踏切南側の新設道路				○	東西に道路を拡張中だが、南北に通学路が通っており、開通した場合の安全面が心配。交差点に通学路の表示等検討	その他	その他	9/28			○			○		○						
23	30	19	関川小学校	土居町北野738付近馬渡橋				○	上北野集会所付近の馬渡橋の手すりが低く、危険である。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	9/28						○		○						
24	30	19	関川小学校	土居町上野1421心光寺の南の四辻				○	心光寺から南の四辻が、関川小学校側から見ると分かりにくいので危ない。車との接触事故が起こりやすい。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	9/28						○		○						
25	30	8	松柏小学校	下柏町1018番地付近の道 横断歩道				○	通学時間帯の交通量が多い中、横断歩道を渡ってからすぐ右へ渡るのが危険である。	交通規制補修	横断歩道	11/5						○		○						
1	元	1	川之江小学校	川之江町大門	セイワマンション前			○	大雨によるがけ崩れ復旧工事後、外見上擁壁が不安定な状態	その他	指導・監視等	8/27		○						○	○				H30から継続 防災	
2	元	1	川之江小学校	川之江町塩谷	井川ビル前交差点	○		○	歩行者用信号の時間が短く、市道からの右折車両と歩行者がクロスする	その他	その他	8/27			○	○		○				○			R3信号機サイクル変更	
3	元	1	川之江小学校	川之江町	JR川之江駅裏の通学路			○	道幅が狭く、交通量も多い	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）	8/27						○			○			H29から継続 路側帯のカラー舗装		
4	元	1	川之江小学校	川之江町	旧川之江公民館前・地下道			○	地下道であり、人通りも少ない	その他	指導・監視等	8/27		○	○				○	○					防犯	
5	元	1	川之江小学校	川之江町	国道11号歩道東町から塩谷	○			雨天時、歩道に水たまりができ、避けようとする歩道が狭いため車道にはみ出してしまふ	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/27				○				○				H26歩道拡幅要望については継続		
6	元	2	金生第一小学校	金生町下分	ファミリーマート川之江金生店から緑ヶ丘幼稚園の道路		○	○	交通量が多いが、歩道が狭く、道路横断の際に信号機がない	道路管理者その他	交差点改良	8/26			○		○	○		○	○			(H30グリーンベルト要望) グリーンベルト・交差点改良		
7	元	2	金生第一小学校	金生町下分	カネマツ商事金生SSから川之江高校方面			○	交通量が多いが、歩道が狭く、歩道線も消えている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26						○		○				H30から継続		
8	元	2	金生第一小学校	金生町下分	菅電機から金生第一小学校方面			○	道幅が狭く、交通量が多い。一方通行だが無視する車両がある	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26			○			○		○				規制標識設置		

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽出 年度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合 同 点 検 日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇 所	備 考				
				住 所	目 標 物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内 容		警 察	道路管理者			そ の 他	済	継 続	そ の 他						
9	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	県道9号、トップ フォーム前		○			交通量が多いが、見通しが悪い	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/26				○				○				H27から継続		
10	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	山田井川、桜木橋 から一つ下流の橋 までの河川管理道				○	道と河川に仕切りが無く車を よけた際に転落の可能性がある。 大雨の際に水量が増える	その他	指導・監視等	8/26						○	○					河川管理道		
11	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	アイネット近くの 県道		○	○		高低差のある道路部にガード レールがない	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	8/26				○	○		○							
12	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	高速道路高架下の 東側、県道9号		○			交通量が多いが、歩道がない。 グリーンベルトが途中で 終わっている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26				○			○							
13	元	4	上分小学校	上分町	内田石油から192号 を渡るまでの道			○		道幅が広くなく、歩道がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29						○			○					
14	元	4	上分小学校	上分町	県道124号線、元多 田外科前横断歩道		○			速度の速い車もあるが、車両 への注意喚起表示がない	ドライバーへの注意 喚起	警戒標識、路面標示等の 設置（法定外標識を含 む）	8/29						○	○							
15	元	5	南小学校	金田町金川	教員住宅から金川 方面に下る坂			○		5月にマムシがおり、その後 も目撃情報がある	その他	その他	8/29						○	○					地元で看板設置済		
16	元	5	南小学校	金田町半田	国道192号線沿い佐 藤商店向かい側の 河川沿い道路				○	河川側はポールがあるが、田 んぼ側にポールがなく落ちる ことがある	その他	その他	8/29	○					○	○					通学路変更済		
17	元	7	妻鳥小学校	妻鳥町	妻鳥小の西側を東西に延びる市道の 線路手前交差点			○		市道横断時に横断歩道がない	その他	指導・監視等	8/29		○			○	○	○					見守り強化		
18	元	7	妻鳥小学校	妻鳥町	市民文化ホール西 側を南北に走る市 道			○		水路横の歩行が危険なため対 面に渡っているが、横断歩道が ない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29		○			○		○					横断歩道		
19	元	8	松柏小学校	下柏町	松柏小南門前横断 歩道		○			県道を横断する児童は多い が、速度の速い車も多い	信号機関係	新設	8/29		○					○					H29から継続		
20	元	8	松柏小学校	下柏町	栄町交差点から北 側の道路			○		交通量が多いが、道幅が狭 い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29				○	○		○							
21	元	9	三島小学校	三島中央	三島小前の歩車分 離交差点			○		歩車分離式と分かりやすく、 歩行者用の時間が短い	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/27		○			○		○					現在の信号機サイクルで支障ないと判断		
22	元	9	三島小学校	三島中央	三島口交差点		○	○		交通量が多いため、交差点の 歩道部分に車両が突っ込む可 能性がある	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/27				○			○							
23	元	10	中曽根小学校	中曽根町	三島東中の近く、 西側にある水路				○	水路に柵がないないため、水 かさが増したときに危険	その他	指導・監視等	8/28						○	○					防災 通学路外		
24	元	10	中曽根小学校	中曽根町	八幡神社付近（東 側）交差点			○		停止線や止まれの表示が消え かかっている	交通規制補修	一時停止	8/28		○					○							

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽 出 年 度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合 同 点 検 日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇 所	備 考	
				住所	目 標 物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内 容		警 察	道路管理者			そ の 他	済	継 続	そ の 他			
25	元	10	中曽根小学校	中曽根町	八幡神社交差点を 西に進んだところ の北側水路				○	水路に蓋が無く転落の可能性 がある	道路管理者その他	その他	8/28					○		○				防災 道路舗設置
26	元	10	中曽根小学校	中曽根町	野々首集会所から 八木接骨院付近道 路				○	速度の速い車があり、白線も 消えている	維持管理	路面標示、外側線の引き 直し	8/28					○		○				H29から継続
27	元	10	中曽根小学校	中曽根町	中曽根公民館から 南北へ抜ける道				○	路肩に崩れている部分があ り、歩道の明示化もない	維持管理	道路施設（歩道橋、防護 柵、舗装等）の修繕	8/28					○		○				
28	元	10	中曽根小学校	中曽根町	三谷集会所南側の 橋				○	見通しが悪く、速度を出す車 もある	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/28					○		○				
29	元	10	中曽根小学校	中曽根町	野々首集会所から 北にある交差点				○	交差点で徐行せず速度の速い 車がある	ドライバーへの注意 喚起	警戒標識、路面標示等の 設置（法定外標識を含 む）	8/28					○		○				交差点「十」標示
30	元	10	中曽根小学校	中曽根町	市役所から三島公 園へつづく道				○	見通しは良いが、その分速度 の速い車がある	道路管理者その他	その他	8/28					○		○				横断する交差点部について 防護柵設置
31	元	10	中曽根小学校	中曽根町	大黒工業裏の道路				○	見通しが悪く注意喚起行う標 示が少ない	その他	その他	8/28						○	○				横断場所の変更
32	元	10	中曽根小学校	中曽根町	中曽根保育園、西 側の集水桧				○	大雨の時に水が噴出している	道路管理者その他	その他	8/28					○		○				防災 大雨時の巡視対象とし経過観察 登下校の生徒に影響なし
33	元	11	中之庄小学校	中之庄町	大谷橋付近				○	横断歩道がなく、見通しも悪 い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21					○		○				
34	元	11	中之庄小学校	中之庄町	中之庄郵便局付近				○	家屋が老朽化している	その他	その他	8/21	○					○	○				防災 生徒へ立ち入らないよう指導
35	元	11	中之庄小学校	具定町	大山積神社南側の 市道交差点				○	見通しが悪い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21		○			○			○			一時停止線補修
36	元	12	寒川小学校	寒川町	国道11号グリーン グラス西	○				信号無視の車があり、注意喚 起の標示が欲しい			8/27							○				通学路外
37	元	12	寒川小学校	寒川町	青木蒲鉾北側の道				○	一部民家のないところや寂し いところがある	その他	その他	8/27	○	○				○	○				防犯 建物所有者と連携
38	元	12	寒川小学校	寒川町	国道11号寒川西 ファミリーマート 東横断歩道	○				見通しが悪く、信号機がない			8/27		○	○				○				通学路外

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月 現在

番号	抽 出 年 度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合 同 点 検 日	対応機関						対策状況			H24年度 未了箇 所	備 考	
				住所	目 標 物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内 容		警 察	道路管理者			そ の 他	済	継 続	そ の 他				
39	元	13	豊岡小学校	豊岡町	豊岡小南側の道			○		交通量が多いが、グリーンベルトが短い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21					○			○				
40	元	13	豊岡小学校	豊岡町	豊岡小北側の道			○		グリーンベルトが消えかけている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21					○			○				消えている部分について補修
41	元	14	新宮小学校	新宮町	新宮第2分団北側から宮川橋西側までの道路			○		道が狭く、交通量が多い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/22					○			○				H30から継続
42	元	14	新宮小学校	新宮町	宮川橋付近			○		山道で、特に雨の時は滑り、落石の危険がある	維持管理	草刈り、除草対策	8/22					○		○					
43	元	14	新宮小学校	新宮町	黒田住宅付近		○			道幅が狭く、道幅を広げる工事が止まっている	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）	8/22				○				○				H27から継続（施工中）
44	元	16	小富士小学校	土居町小林	正門前			○		北側がカーブしており、見通しが悪くなっている	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	8/22					○			○				
45	元	16	小富士小学校	土居町小林	小林駐在所東側交差点			○		家屋の塀により見通しが悪く、スピードを出す車両もある	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/22			○			○		○				横断歩道補修
46	元	16	小富士小学校	土居町小林	小林集会所付近			○		家屋の塀により見通しが悪い	交通規制補修	一時停止	8/22			○			○		○				道路反射鏡設置検討
47	元	17	北小学校	土居町天満	藤田青果選果場付近		○			交通量が多いが、交差点の信号待ち時の待機場所が狭い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26					○	○			○			防護柵検討
48	元	17	北小学校	土居町蕪崎	パン屋ミニョンミニョン付近		○			交通量の多い県道だが、横断歩道がない	その他	その他	8/26			○		○		○	○				通学路変更検討（令和元年現在通学路外）
49	元	17	北小学校	土居町蕪崎	蕪崎郵便局付近交差点		○			交通量が多いが、交差点の信号待ち時の待機場所が狭い	歩車道境界の明示	車道分離標（ラバーポール）の設置	8/26					○			○				待機場所拡張検討
50	元	18	土居小学校	土居町入野	土居文化会館北側道路		○	○		道路の拡張により速度の速い車両が増えた	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26			○		○	○		○				
51	元	18	土居小学校	土居町北野	大谷橋			○		橋の歩行用部分が狭い	その他	その他	8/26						○			○			歩道の設置検討
58	元	18	土居小学校	土居町土居	市道北野土居線、土居本道線交差点			○		横断歩道や停止線が消えかけており、交差点侵入速度が速い	交通規制補修	横断歩道	11/26			○			○		○				交通規制補修 交差点部のカラー化・済

平成 29 ～ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 5 年 3 月現在

番号	抽 出 年 度	学 校 番 号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合 同 点 検 日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇 所	備 考		
				住所	目 標 物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内 容		教 育 委 員 会	警 察	道路管理者			そ の 他	済	継 続				そ の 他
																国	県	市 町							
52	元	19	関川小学校	土居町上野	関川郵便局前交差点			○	見通しが悪く、交通マナーの悪い車両がある	交通規制補修	一時停止	8/20		○			○			○				カーブミラー角度修正	
53	元	19	関川小学校	土居町上野	石原集会所前交差点	○			交通マナーの悪い車両がある	その他	指導・監視等	8/20		○	○				○						
54	元	19	関川小学校	土居町上野	石原集会所前交差点から北側			○	高低差のある水路にガードレール等がない	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/20					○			○					
55	元	19	関川小学校	土居町北野	高曽根ごみステーション近く			○	停止線が消えている	交通規制補修	一時停止	8/20		○					○						
56	元	19	関川小学校	土居町北野738付近	馬渡橋			○	橋の手すりが低い	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/20					○		○					H30継続 防災	
57	元	19	関川小学校	土居町北野738付近	馬渡橋北			○	補強されていない個人所有のブロック塀がある	その他	その他	8/20	○				○	○			○			グリーンベルトによる歩行場所明示	
1	2	8	松柏小学校	村松町	県道金生三島線清水薬局		○		一部が拡幅され交通量も多いが、狭いままの部分が危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	3/2					○		○						
2	2	12	寒川小学校	寒川町	裏門西側、セイワマンション			○	田との高低差があり転落の恐れがある	道路管理者その他	その他	7/14					○		○					ガードパイプ設置	
3	2	12	寒川小学校	寒川町	寒川保育園			○	歩道の舗装が荒れており、つまづきやすくなっている危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	7/14					○		○						
4	2	13	豊岡小学校	豊岡町	小学校東側の通学路。国道11号の歩道橋までの間			○	道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14					○		○						
5	2	19	関川小学校	土居町上野	学校から関川公民館			○	道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14					○			○					
6	2	19	関川小学校	土居町北野	関川の北側通学路			○	道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がなく、交通量も多く危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14					○		○						

※ 1 か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。