

令和5年度通学路安全対策箇所一覧

令和6年3月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況				備考
		住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続	その他		
														国	県	市町						
1	川之江小学校	川之江町	天生津入口から畑・駐車場までの間			○		自動車の通行量が多い。グリーンベルトがない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/24						○			○		
2	金生第一小学校	金生町下分	ホンダカーズから鈴木薬局までの道路			○		大型車両が頻繁に往来する。白線が薄くなっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/24						○			○	+路側帯のカラー舗装化	
3	金生第一小学校	金生町下分	金生川 川原田橋			○		道路の両端に白線がない。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/24						○			○	+路側帯のカラー舗装化	
4	金生第二小学校	金生町山田井	テニスセンター付近の横断歩道		○			自動車の通行量が多く速度も速い。カーブにもなっていて見づらく危険である。	信号機関係	新設	8/24		○		○					○		
5	金生第二小学校	金生町山田井	金生第二小学校付近の川（通谷川）			○		すぐ横が通学路になっているがガードレールがない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/24						○			○		
6	金生第二小学校	金生町山田井	金生第二小学校付近の住宅地道路			○		朝の通学時に交通量が多く、2方向から車が来て危険である。	ドライバーへの注意喚起	その他	8/24		○							○		
7	上分小学校	上分町	上分郵便局北の市道				○	道路両側の白線が薄くなっていて危険である。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/24						○				○	
8	南小学校	金田町金川	大久保 川（三角寺川）にかかった橋				○	設置されている橋に手すり等がなく、誤って落ちる危険がある。	その他	その他	8/23						○			○		
9	妻鳥小学校	妻鳥町	妻鳥公民館北側からR192につながる道路			○		道が狭く交通量が多い。歩道がないので車が赤信号で停車しているときは歩行できない状態である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23						○			○		
10	妻鳥小学校	妻鳥町	妻鳥小学校西側・岸田クリニック前を南北に走る道路			○		路面の舗装が劣化している。横断歩道がなく児童がに大きく迂回して登下校をしている。	交通規制新設	横断歩道	8/23		○				○			○	+歩道舗装の修繕	
11	妻鳥小学校	妻鳥町	妻鳥郵便局～国道192号立体交差東交差点		○			歩道がなく、交通量が多いため、登下校時に危険である。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/23					○				○		
12	三島小学校	三島中央	三島小学校前の歩者分離式信号がある交差点			○		歩車分離式の信号。歩行者が渡る時間が短い。自動車が赤信号でも発信することがあり危険である。	信号機関係	サイクル変更	8/23		○					○			信号機サイクル変更済	
13	三島小学校	三島中央	三島口交差点～伊予三島郵便局		○			歩道がなく、交通量が多いため、登下校時に危険である。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/23					○				○		
14	中曽根小学校	中曽根町	中央歯科クリニック西側交差点付近のグリーンベルト			○		グリーンベルトの舗装が消えかけている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23						○			○		
15	中曽根小学校	中曽根町	ハタダ三島店付近バイパスからの道と通学路が重なる交差点			○		バイパスからの車が多く、速度も出ているうえ、カーブで見通しが悪く交差点の横断が危険である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/23						○			○		
16	中曽根小学校	中曽根町	上秋則集会所南の交差点			○		見通しが悪く、速度を出している車が多く危険である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/23						○			○		

令和5年度通学路安全対策箇所一覧

令和6年3月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実 施 日	対応機関						対策状況			備考	
		住所	目 標 物	国 道	県 道	市 道	そ の 他		対策種別	内 容		委 員 会	警 察	道路管理者				そ の 他	済	継 続		そ の 他
														国	県	市 町						
17	中之庄小学校	中之庄町	ドラッグストア mac中之庄店付近			○		見通しが悪く道幅も狭い。自動車の 通行量が多く速度も出ており危険で ある。横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道	8/23		○						○			
18	中之庄小学校	中之庄町	中之庄小学校周辺			○		登校時刻の交通量が多く道幅も狭 い。グリーンベルトが消えかかって いる。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23					○				○		
19	中之庄小学校	中之庄町	中之庄1564番地7 周辺			○		登校時刻に東西方向に往来する車 が多い。道幅も狭い。横断歩道がなく 車両の速度も速い。	ドライバーへの注意 喚起	交差点等のカラー舗装化	8/23		○			○				○	+横断歩道	
20	寒川小学校	寒川町	旧道と側道をつな ぐ道路			○		南（側道）から来る車は西側からの 歩行者が見えづらく坂道で速度が出 ており、横断歩道でも危険である。	ドライバーへの注意 喚起	警戒標識、路面標示等の 設置（法定外標識を含 む）	8/24					○				○		
21	寒川小学校	寒川町	11号線交差点	○				東側からの自動車に対し横断歩道や 歩行者が分かりづらく危険である。	ドライバーへの注意 喚起	警戒標識、路面標示等の 設置（法定外標識を含 む）	8/24			○						○		
22	寒川小学校	寒川町	北門を出た所の旧 道沿いの歩道			○		歩道がとても狭く、グリーンベルト の塗装がかなり落ちてしまっている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/24					○				○		
23	寒川小学校	寒川町	寒川町3320 南側 の通学路			○		道幅が1m程しかなく南側は生垣、 北側は水路がありS字にくねった道 が約30m続いて危険である。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護 柵、舗装等）の修繕	8/24					○				○	水路の蓋掛け	
24	豊岡小学校	豊岡町	豊岡小学校北側の 旧道			○		通学時間帯は交通量も多く、グリー ンベルトも薄くなっている危険であ る。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/24					○				○		
25	小富士小学校	土居町中村	国道11号線沿いド ラッグストアコス モス店舗前			○		ドラッグストアが開店して車の出入 りが増えた。店舗出入口の道路幅は 広いがすぐに狭くなり危険である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25					○				○		
26	北小学校	土居町燕崎	高石組資材置き場 西側			○		雨が降るたびに冠水して泥濘にな る。大雨の時は通行できない。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護 柵、舗装等）の修繕	8/25					○			○			
27	関川小学校	土居町上野	関川公民館東～木 の川方面			○		鬱蒼とした林の中を通る通学路で街 灯もない。夕暮れ以降は夏でも暗く 落石事案もあり危険である。	道路管理者その他	道路照明の設置	8/25	○				○			○		+落石対策施設の設置	
28	関川小学校	土居町北野	天満神社鳥居東側 の民家			○		通学路にある民家が老朽化してい る。屋根瓦も老朽化していて落下の 危険がある。	その他	その他	8/25	○							○			
29	関川小学校	土居町上野	関川郵便局東側の 倉庫			○		通学路にある倉庫が老朽化してい る。全体が植物に覆われていて、崩れ る恐れがある状態が続いている。	その他	その他	8/25	○					○	○			倉庫の撤去完了。	
30	関川小学校	土居町北野	関川踏切から 東へ350m付近			○		ガードレールが途切れており、登下 校時に危険である。	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/25					○			○			
31	関川小学校	土居町北野	マナベ商店付近			○		グリーンベルトが途切れている箇所 がある。通行する車の速度も速く危 険である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25					○			○			
32	関川小学校	土居町北野	市道 原間山下線			○		スピードを出した車の往来が多く危 険である。南に延びた道も狭く危険 である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25					○			○			