

令和4年度通学路安全対策箇所一覧

令和7年3月現在

| 番号 | 小学校名    | 危険箇所  |                                 | 道路別 |    |    |     | 選定理由                                      | 対策メニュー   |                      | 合同点検<br>実施日 | 対応機関 |       |    |       |   |  | 対策状況 |   |    | 備考                  |
|----|---------|-------|---------------------------------|-----|----|----|-----|-------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|------|-------|----|-------|---|--|------|---|----|---------------------|
|    |         | 住所    | 目標物                             | 国道  | 県道 | 市道 | その他 |                                           | 対策種別     | 内容                   |             | 委員会  | 教育委員会 | 警察 | 道路管理者 |   |  | その他  | 済 | 継続 |                     |
| 1  | 妻鳥小学校   | 妻鳥町   | 県紙産センターからバイパスまでの間(妻鳥土居線)        |     |    | ○  |     | 道路の片側は歩道があるが、反対側は白線もない。歩道側を通行したいが横断歩道がない。 | 維持管理     | 路面標示、外側線の引き直し        | 4/6         |      |       |    |       | ○ |  | ○    |   |    | 外側線                 |
| 2  | 土居小学校   | 土居町土居 | 延命寺東側水路【3211市道土居本道線】            |     |    | ○  |     | 水路と道路の間に柵などが無いため転落の危険がある。                 | 道路管理者その他 | その他                  | 4/6         |      |       |    |       | ○ |  | ○    |   |    | ガードパイプ設置<br>グリーンベルト |
| 3  | 土居小学校   | 土居町土居 | R11入野交差点からいざり松の間                |     |    | ○  |     | 道幅が狭く自動車の往来があるため児童との接触の危険がある。             | 歩車道境界の明示 | 路側帯のカラー舗装化           | 4/6         |      |       |    |       | ○ |  | ○    |   |    | グリーンベルト             |
| 4  | 土居小学校   | 土居町土居 | 老人保健施設ちかいから土居町土居1602-4北側交差点     |     |    | ○  |     | 普段から車の往来が多く、児童との接触の危険がある。                 | 歩車道境界の明示 | 路側帯のカラー舗装化           | 4/6         |      |       |    |       | ○ |  | ○    |   |    | グリーンベルト             |
| 5  | 関川小学校   | 土居町上野 | 本郷集会所東側のR11歩道橋から南進【32041市道岡ノ端線】 |     |    | ○  |     | 水路に蓋が無く転落の可能性がある。                         | 道路管理者その他 | その他                  | 5/6         |      |       |    |       | ○ |  | ○    |   |    |                     |
| 6  | 金生第一小学校 | 金生町下分 | 伊予銀行金生支店東側交差点【2218市道塩谷小山線】県9    |     | ○  | ○  |     | 横断歩道の線が消えかかっている。止まれの文字が消えている。             | 維持管理     | 路面標示、外側線の引き直し        | 8/31        |      | ○     |    |       |   |  | ○    |   |    | 横断歩道<br>路面標示(止まれ)   |
| 7  | 南小学校    | 金田町金川 | 涼川橋から涼川住宅の間【26005南小学校線】         |     |    |    | ○   | 市道隣接雑木林(民地)の大木上部が折れていて、落下の危険がある。          | 維持管理     | 植栽の剪定                | 11/4        |      |       |    |       |   |  | ○    | ○ |    |                     |
| 8  | 長津小学校   | 土居町野田 | マンションデロス前【34053長津旧国道線】          |     |    | ○  |     | 道路脇集水樹の天端部が一部欠損し、歩行者転倒の危険がある。             | 維持管理     | 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕 | 11/8        |      |       |    |       | ○ |  | ○    |   |    | 欠損部分の補修             |