

平成 29 ~ 令和 2 年度 通学路 安全対策箇所一覧

令和 8 年 3 月現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同実施日	対応機関						H24年度未了箇所	備考				
				住所	目録物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	道路管理者				済			継続	その他		
															国	県	市町	その他							
1	29	1	川之江小学校	川之江町 川之江駅裏	川之江駅			○		校門前の道が登校時間帯に通行禁止。抜け道となっており、交通量が多いが、道幅が狭い。	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）	8/17					○							都市計画道路の延伸
2	29	2	金生第一小学校	金生町下分 住吉	フォルムかん前		○			細い道から県道に出るときに、左右が見えにくい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	8/17					○	○						
3	29	2	金生第一小学校	金生町下分	山田洋品店			○		近くに都市計画道路が開通してから交通量が多くなった。横断時に危険がある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/17					○	○						交差点表示「十」
4	29	2	金生第一小学校	金生町下分	山田洋品店から都市計画道路へ出たところ			○		都市計画道路はスピードを出す車があり、信号がなく、横断時に危険である。	その他	指導・監視等	8/17	○					○						通学路変更等検討
5	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店		○			事故が多い交差点。ミラーが北側方向だけ。反対側からの車からも見えるようにミラーを追加してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	2/27					○	○						
6	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店			○		止まれの表示が消えかかっている。道路の路面状態が悪い。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	2/27					○	○						
7	29	2	金生第一小学校	金生町下分	石川水道工事店			○		止まれの表示が消えかかっている。道路の路面状態が悪い。	交通規制補修	一時停止	2/27	○					○						
8	29	4	上分小学校	上分町高木	宮内紙工前		○			路側帯の白線が消えかかっている。道路幅が急に狭くなっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○	○						
9	29	4	上分小学校	上分町高木	宮内紙工前		○			路側帯の白線が消えかかっている。道路幅が急に狭くなっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/18					○	○						
10	29	4	上分小学校	上分町 川之江南中進入路北側	川之江南中		○			路側帯の白線が消えかかっている。横断歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○	○						
11	29	4	上分小学校	上分町 川之江南中進入路北側	川之江南中		○			路側帯の白線が消えかかっている。横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道	8/18	○					○						
12	29	4	上分小学校	上分町 県道交差点	ファミリーマート		○			横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	交通規制補修	横断歩道	8/18					○	○						
13	29	4	上分小学校	上分町 県道交差点	ファミリーマート		○			横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18					○	○						
14	29	4	上分小学校	上分町 上分郵便局交差点	上分郵便局		○			交通量の多い三叉路。信号機がない。横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	8/18	○					○						
15	29	5	南小学校	金田町 本村	合田自動車付近	○		○		木が茂っていて見通しが悪い。	維持管理	草刈り、除草対策	8/17		○			○	○						
16	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 国道11号バイパス地下道	イオン			○		地下道で、児童の自転車とバイクの衝突事故があった場所である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/18					○	○						

平成 29 ~ 令和 2 年度 通学路 安全 対策 箇所 一 覧

令和 8 年 3 月 現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備 考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続			その他	
17	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 綿市	ミニストップ			○		横断歩道がなく危険。	交通規制新設	横断歩道	8/18		○				○	○					見守り活動強化
18	29	7	妻鳥小学校	妻鳥町 妻鳥小学校北側信号				○		横断の青信号に時間が短く、狭い道路に児童が長い列で待っている状態であり危険である。	信号機関係	サイクル変更	8/18		○				○						
19	29	8	松柏小学校	上柏町 高速道路高架下	三島川の江インター			○		高速道路の高架下に道路。見通しが悪く、人通りも少ない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23						○						
20	29	8	松柏小学校	下柏町 一貫田11号バイパス下トンネル	コバック			○		11号バイパス下の地下道。昼間でもうす暗く、人通りが少ない。見通しが悪い。	道路管理者その他	道路照明の設置	8/23						○						
21	29	8	松柏小学校	下柏町 小学校前	松柏小学校			○		多くの児童が横断する。交通量が多く、スピードを出している。	信号機関係	新設	8/23		○				○						
22	29	8	松柏小学校	下柏町 小学校前	松柏小学校			○		校門から西方面は道幅が狭く車と接触する危険がある。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/23					○		○				事業中	
23	29	8	松柏小学校	松柏小学校 校区内				○	○	道幅が狭く、見通しの悪い場所が多い。交通量も多くスピードを出している車も多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/23 2/19						○	○				事業中	
24	29	8	松柏小学校	上柏町521付近	ガシエット			○		見通しの悪い狭いクランク状の道路。車から通学児童が見えず、退避スペースもない。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/23						○						
25	29	9	三島小学校	三島宮川2丁目交差点	ニンシゲ			○		児童の多くが使用する交差点。朝夕の交通量が多い。歩行者用信号機を要望。	信号機関係	新設	8/23		○				○						
26	29	9	三島小学校	三島宮川	前谷管工			○	○	朝夕の交通量が多い。横断歩道交差点の一方のみであり、消えかかっている。	交通規制新設	横断歩道	8/23		○					○					
27	29	10	中曽根小学校	中曽根町 中田井集会所付近	中田井集会所			○		空き地の道沿いに進入防止の鉄筋があり、子どもがけがをする恐れがある。	その他	その他	8/24						○	○					
28	29	10	中曽根小学校	中曽根町 石床集会所から東方面の橋	石床集会所			○		2つの橋がともにガードレールの途切れが大きい。転落の危険がある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/24						○		○				
29	29	10	中曽根小学校	中曽根町 野之首集会所付近	野之首集会所			○		道幅が狭いところがある。スピードを出す車が多い。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/24						○		○				
30	29	11	中之庄小学校	中之庄町 大谷橋東側三叉路	大谷橋			○		横断歩道がなく、斜め横断になりやすい。外側線が消えている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25						○		○				
31	29	11	中之庄小学校	中之庄町 大谷橋西側カーブ	大谷橋			○		外側線が消えかかっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25						○		○				
32	29	11	中之庄小学校	中之庄町 小学校近くの県道	小学校			○		小学校から西側方面は、道幅が狭く、交通量が多いため、車と児童が接触する恐れがある。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/25						○		○				

平成 29 ~ 令和 2 年度 通学路 安全 対策 箇所 一 覧

令和 8 年 3 月現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他				
																国	県	市町						その他	
33	29	12	寒川小学校	寒川町 小学校近くの旧道	オレンジハイツ				○	交通量が多く、横断歩道がない。	交通規制補修	横断歩道	8/29	○						○					
34	29	12	寒川小学校	寒川町 オークラハイツ付近	オークラハイツ				○	道路が整備され、交通量が増えた。横断歩道はあるが、信号機がない。	信号機関係	新設	8/29	○						○					
35	29	12	寒川小学校	寒川町 オークラハイツ付近	オークラハイツ				○	道路が整備され、交通量が増えた。横断歩道はあるが、信号機がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29					○		○					
36	29	13	豊岡小学校	豊岡町 国道11号横断歩道 4ヶ所		○				横断歩道が消えかかっている。コンビニへの進入車が危険。	交通規制補修	横断歩道	8/29	○						○					
37	29	14	新宮小学校	新宮町宮川橋付近					○	山道で、特に雨の時は滑り、また、落石の危険がある	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	2/27							○					利用者の卒業に伴い、通学路の廃止
38	29	16	小富士小学校	高架近く交差点付近					○	交通量も多く、路側帯の幅も狭い。見通しも悪い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/22							○					
39	29	16	小富士小学校	土居町	ローソン				○	国道から北側へ踏切の先までの間だけ、他の区間と比べて歩道が整備されていない。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/22							○					H29年度より事業中
40	29	16	小富士小学校	土居町	ローソン				○	横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	2/22	○						○					
41	29	17	北小学校	土居町蕪崎	北保育所				○	道幅が狭く。グリーンベルトがない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/25							○					
42	29	18	土居小学校	土居小学校前交差点					○	登校時、交通量が多く、横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道	8/30	○						○					
43	29	18	土居小学校	土居町土居文化会館北側道路					○ ○	道路が拡幅され、車のスピードが上がり危険な状況である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	2/19							○ ○					
44	29	18	土居小学校	土居町下畑野地区					○	生活道路で交通量が多いが水路のグレーチングがない所や舗装が非常に傷んでいるところがある。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	2/19							○					R1から事業継続中
45	29	19	関川小学校	関川郵便局前・石原集会所前交差点					○ ○	国道の外側線が消えかかっている。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/30	○						○					
46	29	19	関川小学校	上北野集会所前					○	水はけが悪いため、雨が降ると水がたまり、通行に支障がある。	その他	その他	8/30							○					
1	30	3	金生第二小学校	金生町山田井川の桜木橋より一つ下流の橋までの間					○	川沿いにガードレールがなく、児童が落下する危険がある。	道路管理者その他	その他	5/28							○					河川管理道
2	30	7	妻鳥小学校	県道上分三島線とヘアゾーン・ガイズの間					○	側溝にグレーチングを設置し道幅が広がったが、その上を車が通行し、児童と接触する危険がある。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/28							○					

平成 29 ~ 令和 2 年度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 8 年 3 月現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						H24年度 未了箇所	備考	
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		道路管理者				対策状況				
														警察	国	県	市町	その他	済			継続
3	30	12	寒川小学校	中部地区の通学路となっている市道				○		道幅が狭く、歩道がない。通勤車両も多く通行しており、危険である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/30					○	○			
4	30	12	寒川小学校	西部地区の通学路となっている市道				○		歩道がなく、車両が通過するときに危険である。また、三叉路など見通しが悪いところも多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	5/30					○	○			
5	30	15	長津小学校	国道11号線津根交差点から北へ向かう道路				○		スピードを上げて通る車も多く児童が横断する時に危険である。横断歩道が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	5/30		○			○	○			
6	30	1	川之江小学校	川之江町大門セイワマンション前				○		大雨によるがけ崩れ後の復旧工事ができていない	その他	指導・監視等	9/27	○				○	○			
7	30	2	金生第一小学校	金生町下分アンジェとカネマツの間の通り				○		道幅が狭いが、車や高校生の自転車など交通量が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27					○	○			
8	30	2	金生第一小学校	金生町下分				○		道幅が非常に狭く、ブロックが劣化している。	その他	その他	9/27					○	○			道路改良
9	30	2	金生第一小学校	金生町山田井 宇野動物病院前の道路				○		道幅が広い道路で、車のスピードが出やすいが、歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27					○	○			
10	30	3	金生第二小学校	金生町山田井表表橋付近のガードレール				○		ガードレールが劣化して錆びており、児童が触れるとけがをする恐れがある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	9/27					○	○			
11	30	4	上分小学校	上分町榎下げの松				○		通学路に面したブロック塀の劣化やひび割れがある。	その他	その他	9/28					○	○			
12	30	5	南小学校	金田町金川353-6の西の交差点				○	○	出会い頭にぶつかりそうになる。ストップマークの表示を希望。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	9/20					○	○			
13	30	5	南小学校	金田町半田公会堂東の192号線沿い			○			柿の木が道路まで伸びてきている。	その他	指導・監視等	9/20			○		○	○			
14	30	7	妻鳥小学校	平木1区と4区の県道123号線				○		幅員が狭く歩道もない上、通勤時の車両の通行が多い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27					○	○			
15	30	8	松柏小学校	下柏町 伊藤工務店から南 交差点				○		死角があり、道路を渡る際、横断歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	9/27					○	○			
16	30	9	三島小学校	三島中央五丁目上分三島線フクダ写真館~コモダカメラ				○		歩道がなく、登下校時の交通量も多く危険である。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	9/27					○	○			
17	30	10	中曽根小学校	中曽根町 総合警備保障近くの三叉路				○		ガードレールが不十分であり、子どもの落下が心配される。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	9/28					○	○			
18	30	10	中曽根小学校	中曽根町 八木接骨院近く				○		道路沿道の林から、木やつたが道路にせり出している。	その他	その他	9/28					○	○			

平成 29 ~ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 8 年 3 月 現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備 考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者 国 県 市町 其他	済	継続	その他						
9	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	県道9号、トップフォーム前		○			交通量が多いが、見通しが悪い	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/26				○			○			H27から継続		
10	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	山田井川、桜木橋から一つ下流の橋までの河川管理道				○	道と河川に仕切りが無く車をよけた際に転落の可能性がある。大雨の際に水量が増える	その他	指導・監視等	8/26						○	○			河川管理道		
11	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	アイネット近くの県道		○	○		高低差のある道路部にガードレールがない	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	8/26						○	○					
12	元	3	金生第二小学校	金生町山田井	高速道路高架下の東側、県道9号		○			交通量が多いが、歩道がない。グリーンベルトが途中で終わっている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26						○	○					
13	元	4	上分小学校	上分町	内田石油から192号を渡るまでの道			○		道幅が広くなく、歩道がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29						○		○				
14	元	4	上分小学校	上分町	県道124号線、元多田外科前横断歩道		○			速度の速い車もあるが、車両への注意喚起表示がない	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/29							○	○				
15	元	5	南小学校	金田町金川	教員住宅から金川方面に下る坂			○		5月にマムシがおり、その後も目撃情報がある	その他	その他	8/29							○	○		地元で看板設置済		
16	元	5	南小学校	金田町半田	国道192号線沿い佐藤商店向かい側の河川沿い道路				○	河川側はポールがあるが、田んぼ側にポールがなく落ちることがある	その他	その他	8/29	○						○	○		通学路変更済		
17	元	7	妻鳥小学校	妻鳥町	妻鳥小の西側を東西に延びる市道の線路手前交差点			○		市道横断時に横断歩道がない	その他	指導・監視等	8/29		○					○	○			見守り強化	
18	元	7	妻鳥小学校	妻鳥町	市民文化ホール西側を南北に走る市道			○		水路横の歩行が危険なため対面に渡っているが、横断歩道がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29		○						○			横断歩道	
19	元	8	松柏小学校	下柏町	松柏小南門前横断歩道		○			県道を横断する児童は多いが、速度の速い車も多い	信号機関係	新設	8/29		○					○			H29から継続		
20	元	8	松柏小学校	下柏町	栄町交差点から北側の道路			○		交通量が多いが、道幅が狭い。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/29							○	○				
21	元	9	三島小学校	三島中央	三島小前の歩車分離交差点			○		歩車分離式と分かりやすく、歩行者用の時間が短い	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/27		○					○				現在の信号機サイクルで支障ないと判断	
22	元	9	三島小学校	三島中央	三島口交差点		○	○		交通量が多いため、交差点の歩道部分に車両が突っ込む可能性がある	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/27							○					
23	元	10	中曽根小学校	中曽根町	三島東中の近く、西側にある水路				○	水路に柵がないため、水かさが増したときに危険	その他	指導・監視等	8/28								○			防災通学路外	
24	元	10	中曽根小学校	中曽根町	八幡神社付近（東側）交差点			○		停止線や止まれが表示が消えかかっている	交通規制補修	一時停止	8/28		○					○					

平成 29 ~ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 8 年 3 月 現 在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						H24年度 未了箇所	備 考		
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者		その他	済			継続	その他
25	元	10	中曽根小学校	中曽根町	八幡神社交差点を西に進んだところの北側水路				○	水路に蓋が無く転落の可能性がある	道路管理者その他	その他	8/28						○	○			防災 道路紙設置
26	元	10	中曽根小学校	中曽根町	野々首集会所から八木接骨院付近道路				○	速度の速い車があり、白線も消えている	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/28						○	○			H29から継続
27	元	10	中曽根小学校	中曽根町	中曽根公民館から南北へ抜ける道				○	路肩に崩れている部分があり、歩道の明示化もない	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/28						○	○			
28	元	10	中曽根小学校	中曽根町	三谷集会所南側の橋				○	見通しが悪く、速度を出す車もある	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/28						○	○			
29	元	10	中曽根小学校	中曽根町	野々首集会所から北にある交差点				○	交差点で徐行せず速度の速い車がある	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/28						○	○			交差点「十」標示
30	元	10	中曽根小学校	中曽根町	市役所から三島公園へつづく道				○	見通しは良いが、その分速度の速い車がある	道路管理者その他	その他	8/28						○	○			横断する交差点部について防護柵設置
31	元	10	中曽根小学校	中曽根町	大黒工業裏の道路				○	見通しが悪く注意喚起行う標示が少ない	その他	その他	8/28						○	○			横断場所の変更
32	元	10	中曽根小学校	中曽根町	中曽根保育園、西側の集水桝				○	大雨の時に水が噴出している	道路管理者その他	その他	8/28						○	○			防災 大雨時の巡視対象とし経過観察 登下校の生徒に影響なし
33	元	11	中之庄小学校	中之庄町	大谷橋付近				○	横断歩道がなく、見通しも悪い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21						○	○			
34	元	11	中之庄小学校	中之庄町	中之庄郵便局付近				○	家屋が老朽化している	その他	その他	8/21	○						○	○		防災 生徒へ立ち入らないよう指導
35	元	11	中之庄小学校	具定町	大山積神社南側の市道交差点				○	見通しが悪い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21		○					○	○		一時停止線補修
36	元	12	寒川小学校	寒川町	国道11号グリーンガラス西	○				信号無視の車があり、注意喚起の標示が欲しい			8/27							○			通学路外
37	元	12	寒川小学校	寒川町	青木蒲鉾北側の道				○	一部民家のないところや寂しいところがある	その他	その他	8/27	○	○					○	○		防犯 建物所有者と連携
38	元	12	寒川小学校	寒川町	国道11号寒川西ファミリーマート東横断歩道	○				見通しが悪く、信号機がない			8/27		○	○				○			通学路外

平成 29 ~ 令和 2 年度 通学路 安全対策 箇所一覧

令和 8 年 3 月現在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況			H24年度 未了箇所	備考	
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者		その他	済	継続	その他				
39	元	13	豊岡小学校	豊岡町	豊岡小南側の道			○		交通量が多いが、グリーンベルトが短い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21								○				
40	元	13	豊岡小学校	豊岡町	豊岡小北側の道			○		グリーンベルトが消えかけている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/21								○				消えている部分について補修
41	元	14	新宮小学校	新宮町	新宮第2分団北側から宮川橋西側までの道路			○		道が狭く、交通量が多い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/22								○				H30から継続
42	元	14	新宮小学校	新宮町	宮川橋付近			○		山道で、特に雨の時は滑り、落石の危険がある	維持管理	草刈り、除草対策	8/22								○				
43	元	14	新宮小学校	新宮町	黒田住宅付近		○			道幅が狭く、道幅を広げる工事が止まっている	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）	8/22								○				H27から継続（施工中）
44	元	16	小富士小学校	土居町小林	正門前			○		北側がカーブしており、見通しが悪くなっている	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	8/22								○				
45	元	16	小富士小学校	土居町小林	小林駐在所東側交差点			○		家屋の塀により見通しが悪く、スピードを出す車両もある	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/22		○						○				横断歩道補修
46	元	16	小富士小学校	土居町小林	小林集会所付近			○		家屋の塀により見通しが悪い	交通規制補修	一時停止	8/22		○						○				道路反射鏡設置検討
47	元	17	北小学校	土居町天満	藤田青果選果場付近			○		交通量が多いが、交差点の信号待ち時の待機場所が狭い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26								○				
48	元	17	北小学校	土居町蕪崎	バン屋ミニオンミニオン付近			○		交通量の多い県道だが、横断歩道がない	その他	その他	8/26		○						○				通学路変更検討（令和元年現在通学路外）
49	元	17	北小学校	土居町蕪崎	蕪崎郵便局付近交差点			○		交通量が多いが、交差点の信号待ち時の待機場所が狭い	歩車道境界の明示	車道分離標（ラバーポール）の設置	8/26								○				待機場所拡幅検討
50	元	18	土居小学校	土居町入野	土居文化会館北側道路		○			道路の拡張により速度の速い車両が増えた	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26		○						○				
51	元	18	土居小学校	土居町北野	大谷橋			○		橋の歩行用部分が狭い	その他	その他	8/26								○				グリーンベルト設置済
58	元	18	土居小学校	土居町土居	市道北野土居線、土居本道線交差点			○		横断歩道や停止線が消えかけており、交差点侵入速度が速い	交通規制補修	横断歩道	11/26		○						○				交通規制補修 交差点部のカラー化・済

平成 29 ~ 令和 2 年 度 通 学 路 安 全 対 策 箇 所 一 覧

令和 8 年 3 月 現 在

番号	抽出年度	学校番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況			H24年度 未了箇所	備 考	
				住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者				済	継続	その他			
																国	県	市	町						その他
52	元	19	関川小学校	土居町上野	関川郵便局前交差点				○	見通しが悪く、交通マナーの悪い車両がある	交通規制補修	一時停止	8/20		○					○					カーブミラー角度修正
53	元	19	関川小学校	土居町上野	石原集会所前交差点	○				交通マナーの悪い車両がある	その他	指導・監視等	8/20		○	○				○					
54	元	19	関川小学校	土居町上野	石原集会所前交差点から北側				○	高低差のある水路にガードレール等がない	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/20						○	○					
55	元	19	関川小学校	土居町北野	高曽根ごみステーション近く				○	停止線が消えている	交通規制補修	一時停止	8/20		○					○					
56	元	19	関川小学校	土居町北野738付近	馬渡橋				○	橋の手すりが低い	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/20						○	○					H30継続 防災
57	元	19	関川小学校	土居町北野738付近	馬渡橋北				○	補強されていない個人所有のブロック塀がある	その他	その他	8/20	○					○	○					グリーンベルトによる歩行場所明示
1	2	8	松柏小学校	村松町	県道金生三島線 清水薬局		○			一部が拡幅され交通量も多いが、狭いままの部分が危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	3/2						○	○					
2	2	12	寒川小学校	寒川町	裏門西側、セイワマンション				○	田との高低差があり転落の恐れがある	道路管理者その他	その他	7/14						○	○					ガードパイプ設置
3	2	12	寒川小学校	寒川町	寒川保育園				○	歩道の舗装が荒れており、つまづきやすくなっていて危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	7/14						○	○					
4	2	13	豊岡小学校	豊岡町	小学校東側の通学路。国道11号の歩道橋までの間				○	道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14						○	○					
5	2	19	関川小学校	土居町上野	学校から関川公民館				○	道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14						○	○					
6	2	19	関川小学校	土居町北野	関川の北側通学路				○	道が狭く見通しが悪いが車道と歩道の区別がなく、交通量も多く危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/14						○	○					

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。