

令和3年度、4年度 通学路安全対策箇所一覧

令和3年度

令和8年3月

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況			備考
		住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		委員会	教育	警察	国	県	市町	その他	済	継続	
1	金生第一小学校	金生町下分	山田井橋			○		山田井橋南西の道路を通る車両が多く、横断歩道・停止線も薄くなっている	交通規制補修	横断歩道	8/25			○					○		横断歩道 外側線補修・グリーンベルト
2	金生第一小学校	金生町下分	グラウンド北側			○		道幅が狭く、園児の送迎などにより登下校時の交通量も多い	その他	指導・監視等	9/21							○			歩き方の指導により対応
3	金生第二小学校	金生町山田井	スリット三幸・荒神社		○			登校時間に車両走行が多くいが、横断歩道が消えかかっている	交通規制補修	横断歩道	8/25			○					○		
4	上分小学校	上分町	元多田外科前の横断歩道		○	○		県道124号は交通量が多く、スピードも速く、見通しも悪い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/24			○				○			横断歩道 HITO病院への道を含めた路面へのカラー標示
5	南小学校	金田町金川	大久保新立1号線				○	斜面が急で雨天時に滑る危険性がある	その他	指導・監視等	8/24							○	○		
6	南小学校	金田町金川	土佐北街道三叉路				○	三叉路のため出会い頭に接触しそうになる	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/24							○	○		通学路注意標識
7	妻鳥小学校	妻鳥町	市民文化ホール横地下道				○	11号バイパス下の地下道が、昼間でも暗く、防犯上危険を感じる	道路管理者その他	道路照明の設置	8/26							○	○		防犯 LED灯へ交換
8	妻鳥小学校	妻鳥町	市民文化ホールを下った道が県道124号にあたる場所		○			交通量が多く、走行速度も速い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/26			○	○			○			路面標示（減速路面標示：破線） 路面への速度表示
9	妻鳥小学校	妻鳥町	ミニストップ横、平木中上線と県道交差点				○	道路が窪んでおり雨天時に横断歩道上に水がたまり、横断歩道上を歩けない	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/26							○	○		
10	妻鳥小学校	妻鳥町	新浜平木線				○	道が細いが、白線等歩車分離するものがない	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/26							○	○		
11	松柏小学校	下柏町	善法寺		○	○		交通量が多く、横断時止まってくれない。また、見通しも悪い	その他	指導・監視等	8/18			○				○	○		学校、警察による見守り強化
12	三島小学校	三島宮川	三島図書館				○	カーブのため見通しが悪いが、横断歩道がない	交通規制新設	横断歩道	8/18			○					○		
13	中曽根小学校	中曽根町	上秋則集会所				○	見通しが悪く、設置されているカーブミラーで確認がしづらい	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/18							○	○		
14	中曽根小学校	中曽根町	井原工業社員寮				○	グリーンベルトが橋で終わっている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18							○	○		
15	中曽根小学校	中曽根町	溝又地区バイパス側道、パン屋				○	路面標示が消えかかっている	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/18							○	○		

令和3年度、4年度 通学路安全対策箇所一覧

令和3年度

令和8年3月

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況			備考		
		住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		委員会	教育	警察	国	県	市町	その他	済	継続		その他	
16	中曽根小学校	中曽根町	中田井集会所			○		水路に蓋がなく危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/18					○		○					隅切り部の蓋掛け（西側）
17	中之庄小学校	中之庄町	JA跡地付近			○		グリーンベルトもなく通行する車両の速度も速い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/18		○		○								速度超過警戒強化
18	中之庄小学校	中之庄町	ドラッグストアmac			○		抜け道として利用する車両が多く横断時に危険	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/18					○		○					
19	寒川小学校	寒川町	寒川中部			○		通学する児童が多いが、グリーンベルトが途中で終わっている	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/19					○		○					
20	寒川小学校	寒川町	学校下県道（東部方面）			○		道幅が狭く交通量も多い	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/19					○		○					
21	新宮小学校	新宮町	新宮小中学校			○		橋の排水が悪く、冬季は凍るため危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/26					○		○					
22	長津小学校	土居町津根	赤星駅から北の交差点			○		見通しが悪く、交通量も多い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/30		○		○			○					優先道路の明確化カラー化済
23	長津小学校	土居町津根	2188番地付近			○		交差点でも車両のスピードが速い	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/30					○		○					
24	小富士小学校	土居町中村	中村集会所					交差点だが、確認がしづらい	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/27					○		○					交差点「ト」表示道路反射鏡設置
25	土居小学校	土居町土居	土居小学校東側交差点			○		交通量が多く、車両の速度も速く危険	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/27					○		○					
26	土居小学校	土居町入野	ユーホール西	○		○		国道横断時、信号待ちをする場所がない。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅	8/27				○		○		○				
27	土居小学校	土居町土居	土居中北側農免道路			○		交通量が多いが、横断歩道の線が消えかかっている	交通規制補修	横断歩道	8/27		○			○		○					舗装補修
28	関川小学校	土居町上野	関川郵便局			○		市道沿いの倉庫が老朽化しており危険	その他	その他	8/30							○	○				現状で倒壊等の危険なし
29	関川小学校	土居町上野	馬渡橋から歩道橋の防火水槽横倉庫			○		家屋が老朽化しており危険	その他	その他	8/30							○	○				地元により撤去
30	関川小学校	土居町上野	上野交差点	○				交通量も多く、信号の変わり際に強引な侵入もあり危険	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/30			○				○					

令和4年度

令和8年3月

令和3年度、4年度 通学路安全対策箇所一覧

令和3年度

令和8年3月

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関						対策状況			備考
		住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		委員会	教育	警察	国	県	市町	その他	済	継続	
31	妻鳥小学校	妻鳥町	県紙産センターからバイパスまでの間(妻鳥土居線)			○		道路の片側は歩道があるが、反対側は白線もない。歩道側を通行したいが横断歩道がない。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	4/6					○		○			外側線
32	土居小学校	土居町土居	延命寺東側水路【3211市道土居本道線】			○		水路と道路の間に柵などが無いため転落の危険がある。	道路管理者その他	その他	4/6					○		○			ガードパイプ設置 グリーンベルト
33	土居小学校	土居町土居	R11入野交差点からいざり松の間			○		道幅が狭く自動車の往来があるため児童との接触の危険がある。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	4/6					○		○			グリーンベルト
34	土居小学校	土居町土居	老人保健施設ちかいから土居町土居1602-4北側交差点			○		普段から車の往来が多く、児童との接触の危険がある。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	4/6					○		○			グリーンベルト
35	関川小学校	土居町上野	本郷集会所東側のR11歩道橋から南進【32041市道岡ノ端線】			○		水路に蓋が無く転落の可能性がある。	道路管理者その他	その他	5/6					○		○			
36	金生第一小学校	金生町下分	伊予銀行金生支店東側交差点【2218市道塩谷小山線】県9		○	○		横断歩道の線が消えかかっている。止まれの文字が消えている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/31		○					○			横断歩道 路面標示(止まれ)
37	南小学校	金田町金川	涼川橋から涼川住宅の間【26005南小学校線】				○	市道隣接雑木林(民地)の大木上部が折れていて、落下の危険がある。	維持管理	植栽の剪定	11/4							○	○		
38	長津小学校	土居町野田	マンションデロス前【34053長津旧国道線】			○		道路脇集水樹の天端部が一部欠損し、歩行者転倒の危険がある。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	11/8					○		○			欠損部分の補修

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。