

火災の際に使用した点検未実施消火器の破裂事故の発生状況

事故発生 年 月		場所	人的被害		機種型式	製造年	製造年 経過年数	事故概要
令和 2	3	愛知県 名古屋市	負傷者	1名	ABC 粉末 加圧式	2000	20	<p>飲食店厨房内において、集積した油かすから炎が立ち上ったことから、テナント関係者が厨房内に設置していた消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し、容器が顔面に当たり負傷したものの。</p> <p>なお、破裂した消火器の底部は腐食しており、点検も未実施であった。</p>
3	5	兵庫県 姫路市	負傷者	1名	ABC 粉末 加圧式	1989	32	<p>事業所内のブレーカーから出火していたことから、従業員が消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し、容器が胸部に当たり負傷したものの。</p> <p>なお、破裂した消火器の底部は腐食しており、点検も未実施であった。</p>